

受付番号	2101-003	診療結果	修理難易度	主治医 (修理担当者)
受付日	2021年1月13日	<input type="checkbox"/> 故障はありませんでした <input type="checkbox"/> 修理できました <input type="checkbox"/> 一部不具合が残りました <input checked="" type="checkbox"/> 修理できませんでした	0-1-2-3-4-5-∞ (無・易←←並→→難・不)	加藤 智弘
おもちゃの病院くるまみち おもちゃの診療記録				

■おもちゃの情報

おもちゃ名	クレーンゲーム
本体以外のお預かり品	単2電池 × 3本

■診療内容

受付時の状況	レバーが操作できない	
診断結果 ・ 推定される発生原因	<p>◆診断結果</p> <ul style="list-style-type: none"> レバー下部のスイッチバーが折れていました。 レバーの折れが原因で、スイッチ内部が破損していました。 大量の異物が出てきました。 内部基板配線が外れていました。 クレーン移動用のギアが欠落していました。 各所のねじが破損し、一部欠落してしまっています。 <p>◆推定される発生原因</p> <ul style="list-style-type: none"> 乱暴な使い方や分解による破損と思われます。 	  
治療内容	<ul style="list-style-type: none"> スイッチレバーなどの補修、復元を試みましたが、破損の程度が酷く、修復に耐えられませんでした。交換部品、代替部品などがないので、作業を断念しました。 	
結果	動作不可です。 電源は入り、音は出ますが、レバースイッチが破損してしまっており、操作できません。	
使用部品など	なし	
主治医からの意見	破損の程度がかなり酷く、大量の異物の混入などもあり、すいぶん乱暴な使い方をしたのではないかと感じます。おもちゃは、説明書などの使い方を守って、ていねいに、大切に取扱ってください。	