

受付番号	2101-004	診療結果	修理難易度	主治医 (修理担当者)
受付日	2021年1月17日	<input type="checkbox"/> 故障はありませんでした <input type="checkbox"/> 修理できました <input checked="" type="checkbox"/> 一部不具合が残りました <input type="checkbox"/> 修理できませんでした	0-1-2-3-4-5-∞ (無・易←←並→→難・不)	加藤 智弘
おもちゃの病院くるまみち おもちゃの診療記録				

### ■おもちゃの情報

おもちゃ名	キョウリュウジャーブテライデンオー
本体以外のお預かり品	取り扱い説明書

### ■診療内容

受付時の状況	腕や脚をはめ込む胴体側の受け側が破損して、取りつかない。	
診断結果 ・ 推定される発生原因	<p>◆診断結果</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>受け側で固定する爪となる部品が複数破損し、一部は欠損しています。</li> </ul> <p>◆推定される発生原因</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>強い力ではめ外しを繰り返したことによるものと思われますが、小さく華奢な部品に強力なばねを使うなど、とても壊れやすい構造、機構が影響しているとも思われます。</li> </ul>	 
治療内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>部品の作り直しをいくつか試みましたが、部品サイズや形状、構造の問題でうまく行かず、断念しました。</li> <li>残っている部品を接着剤で着け戻し、元の位置に収めました。破断してしまっているところは、ばねの力が強すぎて取れてしまうので、部品の周囲を軟質の接着剤で埋め、部品の移動と欠落を抑えました。</li> </ul>	 
結果	今のところは何とか固定できていますが、部品の破損が致命的で、小さく華奢な部品に強力なばねを使っている、とても壊れやすい構造、機構になっていることもあり、いずれ破損してしまう可能性は高いです。	
使用部品など	なし	
主治医からの意見	<p>はめ外し部分の致命的な破損でした。小さい子が無造作に扱うだろうことを想定していない、あまりにも華奢で無理のかかる構造で、補修もほぼできない部品形状や形状であり、とても壊れやすく、直せないという、おもちゃ側の問題も大きいと思います。</p> <p>優しく扱うことはもちろんなのですが、破損は致し方ないかとも感じます。補修部分は、かなり脆弱になっていますので、出来るだけ付け外しは避けていただくか、慎重に扱っていただければと思います。</p>	